



# 改善箇所説明図



トルクコンバータ用ホースが固定されていないため、作業装置用配管と接触する場合があります。  
そのため、そのまま使用を続けると、当該ホース接触部が摩耗し穴があき、トルクコンバータオイルが漏れ、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。



注 :  は、追加・交換部品を示します。