


PCV フィルタ定期交換のお願い

現在ラフテレーンクレーンや油圧ショベルのエンジンには、ブローバイガスをろ過するPCVフィルタが装着されている機種があり、交換時間は250時間毎となっています。[3次排ガス規制車輛]しかしながら、PCVフィルタを長期にわたり交換せずに作業されている事例が報告されています。PCVフィルタを交換しないで作業を続けるとエンジンに悪影響を与えるだけでなく、最悪エンジンの破損やメインポンプの破損に繋がります。

つきましては定期的にPCVフィルタの交換をしていただきますようお願い申し上げます。

なお、PCVフィルタの交換や御購入に関しては弊社指定サービス工場にお問い合わせください。



(例) KR-25H-V7

(例) HD820V

