

KR-25HV8 取扱説明書（点検・整備編）[217071]の誤記連絡の件

KR25HV8 取扱説明書(点検・整備編)[217071]に下記の誤りがあります確認の程、お願いします。


●変更箇所

①エアクリナーのアッセンブリー部品番号

・取扱説明書（点検・整備編）P128&・整備要領書 P103

誤：119-71800000

正：119-71900000



②キャリヤ側スピンフィルタのアッセンブリー番号

・取扱説明書（点検・整備編）P132

誤：119-71800000

正：119-71900000

